

POL-CAR

Muzeum Początków Państwa Polskiego

62-200 Gniezno ul. Kostrzewskiego 1.

PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE
„Pol-Car” Spółka z o.o.
61-057 Poznań, ul. Gorzysława 9
NIP 782-00-73-272
Autoryzowany Serwis FIAT
tel. 61/42-66-777 wew. 140
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 10

Gniezno dn.22.02.2018r

Informacja

Dotyczy: diagnozowania usterki w układzie antypoślizgowym hamulca ABS w samochodzie Fiat Ducato 2,3 JTD nr rej. PGN74LA, nr nadwozia : ZFA24400007269794 przebieg pojazdu: 236215 km .



W/w pojazd został w dn.03.01.2018r dostarczony do naszej ASO Fiat z usterką zapalania się lampki kontrolnej sygnalizującej awarię/usterkę w układzie ABS po uruchomieniu silnika i podczas jazdy.



W ramach diagnozowania usterki układ ABS w pojeździe sprawdzono na testerze Examiner Fiat. Kontrola j/w wykazała błędy w centrali sterującej układem ABS sygnalizując błędy obecne: „centrałka popsuta” i błąd „zawór wylotowy tylny lewy” oraz błąd przerywany „przełącznik zaworów”.



Dalsze diagnozowanie usterki polegało jedynie na sprawdzeniu złącza wielostykowego zasilającego centralę ABS z jego wymontowaniem z centrali i sprawdzeniem jakości konektorów zasilających styki centrali .



Na złączu wielostykowym podczas oględzin wzrokowych nie stwierdzono żadnych śladów korozji konektorowej .



Po wykonaniu powyższych czynności, powiadomiono kierującego pojazdem o rezultatach diagnozowania usterki i stwierdzono ,że dla dalszego usuwania zgłoszonej usterki-usprawnienia pojazdu konieczne jest sprowadzenie nowej centrali sterującej ABS i jej zamontowanie dla usunięcia usterki lub jej dalszego diagnozowania.



Koszty nowej centrali sterującej ABS do w/w pojazdu to kwota: 3128,82zł /brutto/ ,a koszty robocizny są trudne do dokładnego ustalenia ze względu na wiek pojazdu i możliwość utrudnień przy demontażu uszkodzonej centrali ABS z układu hamulcowego i korozji na przewodach hamulcowych zasilających pompę przy centrali (najtańsze koszty robocizny to ok. 270,00zł brutto).



Ustalono że pojazd j/w zostanie odebrany ze Stacji Serwisowej bez dalszej naprawy ,co miało miejsce w dn.05.01.2018r. Na usługę diagnozowania usterki w dn.05.01.2018r. sporządzono dla Was fakturę VAT nr: 40/100/01/00017/2018 ,na kwotę:60,00zł /brutto/

W/w informację sporządzono na życzenie Właściciela pojazdu.

PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE Z poważaniem
„Pol-Car” Spółka z o.o.
61-057 Poznań, ul. Gorzysława 9
NIP 782-00-73-272
Autoryzowany Serwis FIAT
tel. 61/42-66-777 wew. 140
62-200 Gniezno, ul. Poznańska 10

Kierownik Serwisu Fiat
Roman Biadasz

Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR Sp. z o.o.
ul. Gorzysława 9, 61-057 Poznań
tel. 61 87 32 100, fax 61 87 68 187
info@pol-car.pl; www.pol-car.pl
Filia 62-200 Gniezno, ul. Poznańska 10
tel. 61 42 66 777, fax 61 42 56 777

Konto bankowe: Bank Pekao SA IV Oddział w Poznaniu
08 1240 3220 1111 0000 3528 6295
NIP: 782-00-73-272; REGON: 630179675
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - VIII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000021190
Kapitał zakładowy - 2.020.570 PLN